



UHV High / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A05 bez BT	A05 s BT
MT	BenQ Siemens	CX75	9	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	BenQ Siemens	EL71	17	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	BenQ Siemens	M75	12	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	BenQ Siemens	M81	42	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MTB	BenQ Siemens	C55											Nemá bluetooth	•	•
MTB	BenQ Siemens	M55											Nemá bluetooth	•	•
MT	BenQ Siemens	S55	91	•	•					02/2004	03/2006			•	•
MTB	BenQ Siemens	CX65											Nemá bluetooth	•	•
MTB	BenQ Siemens	M65											Nemá bluetooth	•	•
MT	BenQ Siemens	S65	50	•	•					02/2004	03/2006			•	•
MT	BenQ Siemens	S68	20	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MTB	BenQ Siemens	C75											Nemá bluetooth	•	•
MT	BenQ Siemens	S75	31	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	BenQ Siemens	S88	1.25	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	BenQ Siemens	SK65	42	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	BenQ Siemens	SL75	20	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	BenQ Siemens	SP65	48	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	E1000	U_80.3F.63.00.03P	•	◦					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	E550	376_06_01_03R	•	◦					02/2004	03/2006			•	•
MT	Motorola	KRZR K1m	R4527_G_08.22.07R	•	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	PEBL U6	R478_G_08.83.76R	-	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	RAZR V3	0E.40.3ER	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	RAZR V3i	R479_G_08.B4.34R	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	RAZR V3im	R47A_G_08.D8.85R	•	◦					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	RAZR V3x	R25221LD_U_85.83	-	◦					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	RIZR Z3	R452B_G_08.01.02R	•	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	SLVR L6	R3511_G_0A.52.26R	•	◦					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	SLVR L7	R4513_G_08.B7.D	•	◦					06/2007	06/2007			-	-
MT	Motorola	Q9	q2-bp_c_04.08.xxp	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MTB	Motorola	V300											Nemá bluetooth	•	•
MT	Motorola	V360	R4513_G_08.B7.56	-	-					06/2007	06/2007			-	-



UHV High / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A05 bez BT	A05 s BT
MT	Motorola	V3635	R474_G_08.48.24R	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MTB	Motorola	V400										Nemá bluetooth		•	•
MT	Motorola	V500	G_0B.09.38R	•	○					02/2004	03/2006			•	•
MT	Motorola	V525	0B.09.38R_V	•	○					02/2004	03/2006			•	•
MT	Motorola	V550	R376_G_0E.67.02R	•	○					02/2004	03/2006			•	•
MT	Motorola	V551	G_08.17.0FR_01	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MT	Motorola	V600	0B.09.38R_V	•	○					02/2004	03/2006			•	•
MT	Motorola	V620	R376_G_0E.67.02R	•	○					02/2004	03/2007			•	•
MT	Motorola	V635	R474_G_08.48.24R	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	•	○					06/2007	06/2007			-	-
MT	Nokia	3109	5.30	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	Nokia	3110c	5.30	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	Nokia	3230*	3.05.05.2	-	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	Nokia	3650*	2.50	-	-					02/2004	03/2006			-	-
MT	Nokia	5200	5.00	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MT	Nokia	5300	5.00	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MTB	Nokia	6020										Nemá bluetooth		•	•
MT	Nokia	6021	3.83	•	•					02/2004	03/2006			•	•
MT	Nokia	6131	3.70	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Nokia	6151	3.99	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MTB	Nokia	6210										Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	6220										Nemá bluetooth		•	•
MT	Nokia	6230	5.24	•	•					02/2004	03/2006			•	•
MT	Nokia	6230i	3.88	•	•					02/2004	03/2006			•	•
MT	Nokia	6233	3.70	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	Nokia	6234	3.70	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	Nokia	6260*	3.0448.0	-	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	Nokia	6280	3.81	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	Nokia	6288	6.10	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	Nokia	6300	5.00	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	Nokia	6310	5.24	•	○					02/2004	03/2006			•	•



UHV High / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)		
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A05 bez BT	A05 s BT	
MT	Nokia	6600*	5.53	-	-					02/2004	03/2006			-	•	
MTB	Nokia	6610											Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	6610i											Nemá bluetooth		•	•
MT	Nokia	6630*	6.03.08	-	-					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	6500 classic	3.21	•	•					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	6500 slide	3.80	•	•					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	6650	5.40	-	-					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	6681	3.10.6	-	-					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	6810	3.30	•	•					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	6820	5.30	•	•					02/2004	03/2006			•	•	
MT	Nokia	6822	4.46	•	•					02/2004	03/2006			-	-	
MTB	Nokia	7210											Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	7250											Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	7250i											Nemá bluetooth		•	•
MT	Nokia	7600	4.03	-	-					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	7610*	4.0427.0	-	-					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	8800	3.28	•	•					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	8910	3.06	•	-					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	9300	5.22	-	-					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	9500	5.22	-	-					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	6230i	3.80/3.88	•	•					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	6310i	5.51/5.52/7.00	•	○					02/2004	03/2006			•	•	
MT	Nokia	8910i	3.01	•	-					02/2004	03/2006			-	-	
MT	Nokia	9300i*	5.50	-	-					06/2007	06/2007			-	-	
MT	Nokia	E50*	7.13.00	-	-					06/2007	06/2007		Nestabilní bluetooth spojení - občasné odpojování	-	•	
MT	Nokia	E51-1	300.34.56	•	•					06/2007	06/2007		Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	•	
MT	Nokia	E51-2	301.34.56	•	•					06/2007	06/2007		Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	•	
MT	Nokia	E60*	1.0610.02.15	-	-					06/2007	06/2007			-	•	
MT	Nokia	E61*	3.0633.09.04	-	-					06/2007	06/2007			-	-	



UHV High / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A05 bez BT	A05 s BT
MT	Nokia	E70*	2.0618.07.10	-	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	Nokia	E71	200.21.118	•	•					06/2007	06/2007		Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	-
MT	Nokia	E90-1	300.34.84	•	•					06/2007	06/2007		Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno, Příjmení	-	-
MT	Nokia	N95*	12.0.013	-	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	Palm	Treo 650	1.14/315/.01	-	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	RIM Blackberry	7100	4.1.0.23	-	○					06/2007	06/2007			-	-
MT	RIM Blackberry	7290	4.1.0.23	-	○					06/2007	06/2007			-	-
MT	RIM Blackberry	8100	4.2.0.51	-	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	RIM Blackberry	8707	4.1.0.351	-	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	RIM Blackberry	8700g	4.1.0.266	-	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Samsung	D900	D900XDGA1	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Samsung	E250	E250XDFL1	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	Samsung	E590	E590XWGF3	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	K510	R4EA031	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	K510i	R4EA031	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	SonyEricsson	K530i	R6BC002	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	K550i	R1JD001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	K600i	R2G001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	K610i	R1ED001	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	SonyEricsson	K700i	R2AY004	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MT	SonyEricsson	K750i	R1AA008	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	SonyEricsson	K770i	R8BA024	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	K790i	R1JC001	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	SonyEricsson	K800i	R1ED001	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	SonyEricsson	K810i	R1KG001	•	•					06/2007	06/2007			-	•
MT	SonyEricsson	M600i	R8A001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	P1i	R9G007	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	P910i	R4E006	-	-					02/2004	03/2006			-	-
MT	SonyEricsson	P990i	R9EC001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	S500i	R6AC003	•	•					06/2007	06/2007			-	-



UHV High / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A05 bez BT	A05 s BT
MT	SonyEricsson	T610	R6C005	•	○					02/2004	03/2006			•	•
MT	SonyEricsson	T630	R7A011	•	○					02/2004	03/2006			•	•
MT	SonyEricsson	T650i	R7AA024	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MT	SonyEricsson	T68i	R2B025	•	-					02/2004	03/2006			-	-
MT	SonyEricsson	W550i	R4AB048	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	W580i	R6AD001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	W660i	R6AD001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	W700i	R1DB001	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	SonyEricsson	W800i	R1ED001	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	SonyEricsson	W810i	R1ED001	•	•					06/2007	06/2007			•	•
MT	SonyEricsson	W880i	R1JC002	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	W900i	R5BB001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	W910i	R1DA038	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	W950i	R9EC001	•	•					06/2007	06/2007			-	-
MT	SonyEricsson	Z600	R5B001	•	○					02/2004	03/2006			-	-
MT	SonyEricsson	Z610i	R1ED001	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MT	SonyEricsson	Z710i	R1EF001	•	•					02/2004	03/2006			-	-
MT	T-Mobile	MDA Pro	WM2005 5.1.1700	-	-					06/2007	06/2007			-	-
MT	T-Mobile	MDA Vario	WM2005 1.6.2.1	•	○					06/2007	06/2007			-	-
MT	T-Mobile	MDA Vario2	WM2005 5.1.195	•	•					06/2007	06/2007			-	-



Vysvětlivky:

•	Ano
○	Vyčítá pouze jedno číslo (standartní) z každého kontaktu
-	Ne
*	U těchto mobilních telefonů s operačním systémem Symbian je možné do telefonu nainstalovat aplikaci výrobce telefonu, která umožňuje stažení interního telefonního seznamu z telefonu přes Bluetooth. Poskytovaná data instalovanou aplikací nemusí poskytovat všechny potřebné údaje a není možností Škoda Auto toto ovlivnit. Více informací viz. http://new.skoda-auto.com/CZE/service/documentation/gsm/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx
MT	Mobilní telefon
MTB	Mobilní telefon bez bluetooth technologie
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady

Stručný technický popis jednotky UHV High / GSM II :

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP
- Drátové spojení přes držák telefonu (cradle)
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání
- Zobrazování na kombipřístroji
- Zobrazování na radiu Mid nebo navigaci Mid
- Hlasové ovládání