









## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				UHV verze hardwaru a softwaru	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Výrobce	Typ	Verze firmware	A5												B6	
MT	Nokia	6300	5.50		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6310	5.24		•	-	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6310i	5.51/5.52/7.00		•	-	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6500 classic	3.21		-	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6500 slide	4.81		-	•	•	•	•						-	-
MTB	Nokia	6610												Nemá bluetooth	•	•
MTB	Nokia	6610i												Nemá bluetooth	•	•
MTB	Nokia	7210												Nemá bluetooth	•	•
MTB	Nokia	7250												Nemá bluetooth	•	•
MTB	Nokia	7250i												Nemá bluetooth	•	•
MT	Nokia	6600	5.53		-	-	-	•	•						•	•
MT	Nokia	6681*	3.10.6		-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	6810	3.30		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6820	5.30		•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6822	4.46		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7610*	4.0427.0		-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	8800	3.28		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8910	3.06		•	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	8910i	3.01		•	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9300*	5.22		-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9300i*	5.50		-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9500	5.22		-	-	-	-	-						-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				UHV verze hardwaru a softwaru	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
	Výrobce	Typ	Verze firmware												A5	B6
MT	Nokia	E50*	7.13.00	-	-	-	-	-	-					Nestabilní bluetooth spojení, občasné odpo- jování telefonu.	•	•
MT	Nokia	E51*	100.34.20	-	-	-	-	•	-						-	-
MT	Nokia	E60*	2.0618.06.05	-	-	-	-	-	-						•	•
MT	Nokia	E61*	3.0633.09.04	-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E61j*	3.0633.09.04	-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E65		-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E70*		-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N73*		-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N76*	20.0.041	-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N82	20.0.062	-	-	-	-	•	-						-	-
MT	Nokia	N93*	20.0.058	-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N95*	20.0.0.15	-	-	-	-	•	-						-	-
MT	Nokia	N96	11.018.289.1	-	•	•	-	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	7100	4.1.0.23	-	-	-	•	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	7290	4.1.0.23	-	-	-	•	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	8100	4.2.0.51	-	-	-	•	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	8120	v4.3.0.14	•	•	•	•	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	8310	4.2.2.176	-	•	•	•	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	8700	4.1.0.466	-	•	-	•	•	•						-	-
MT	RIM Blackberry	8707	4.1.0.351	-	•	-	-	-	-						-	-
MT	RIM Blackberry	8800	4.2.173	-	-	-	-	-	-						-	-
MT	Samsung	SGH-E590	E590XWGF3	•	•	-	-	-	-						-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				UHV verze hardwaru a softwaru	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Výrobce	Typ	Verze firmware	A5												B6	
MT	Samsung	SGH-J700	J700XDHA3		•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-U600	U600BXXGK2		-	•	•	•	•					Po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování je na telefonu zobrazena zpráva: Skoda BT spojení se nezdařilo. Po kliknutí na Ano se telefon bez problémů připojí k handsfree sadě.	-	-
MT	SonyEricsson	K510i	R4CH003		•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K530i	R6BC002		-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K550i	R1JD001		•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K600i	R2G001		•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K610i	R1ED001		•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K700i	R2AY004		•	•	•	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	K750i	R1AA008		•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K770i	R8BA024		•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K800i	R1ED001		•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K810i	R1KG001		•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K850i	R1CA037		•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	M600i	R9F011		-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P1i	R9G007		•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P910i	R4E006		-	-	-	-	•						-	-
MT	SonyEricsson	P990i	R9F011		•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	S500i	R8BA024		-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T610	R6C006		•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T630	R7A001		•	-	-	-	-						•	-





## Vysvětlivky:

•	Ano
○	Vyčítá pouze jedno číslo (standartní) z každého kontaktu
-	Ne
*	U těchto mobilních telefonů s operačním systémem Symbian je možné do telefonu nainstalovat aplikaci výrobce telefonu, která umožňuje stažení interního telefonního seznamu z telefonu přes Bluetooth. Poskytovaná data instalovanou aplikací nemusí poskytovat všechny potřebné údaje a není možností Škoda Auto toto ovlivnit. Více informací viz. <a href="http://new.skoda-auto.com/CZE/model/newoctavia/equipment/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx">http://new.skoda-auto.com/CZE/model/newoctavia/equipment/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx</a>
**	Tyto informace jsou zobrazeny na rádiu Mid nebo navigaci Mid nikoliv na Kombi přístroji
MT	Mobilní telefon
MTB	Mobilní telefon bez bluetooth technologie
MM	Multimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady

## Stručný technický popis jednotky UHV High+ / GSM II :

· Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
· Drátové spojení přes držák telefonu (cradle)
· Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
· Zobrazování na kombipřístroji (pozor: na kombi přístroji se nezobrazuje jméno operátora ani síla signálu)
· Zobrazování na rádiu Mid nebo navigaci Mid
· Hlasové ovládání













### Vysvětlivky:

•	Ano
-	Ne
MT	Mobilní telefon
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady

### Stručný technický popis jednotky UHV Premium / GSM III :

Tato HF:

- Implementován BT profil RSAP (Remote SIM Access Profile).

- UHV Premium obsahuje GSM modul, který po spojení s mobilním telefonem (pomocí profilu RSAP) převezme funkci mobilního telefonu, který se poté odpojí od mobilní sítě.

- Zobrazuje data (telefonní seznam, přijatá, zmeškaná a volaná čísla) na Maxi DOTu a na RNS (Radio Navigační Systém).

- pozor: Seznamy volání jsou staženy pouze z mobilních telefonů podporujících BT protokol PBAP. Po odpojení mobilního telefonu od UHV Premium nedochází k aktualizaci seznamu volání v mobilním telefonu.

- pozor: Mobilní telefony Nokia s operačním systémem SYMBIAN s více jak 1000 kontakty - kontakty nejsou zobrazeny na Maxi DOTu ani na RNS.