



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Apple	iPhone	1.1.4	-	•	-	•	•						-	-
MT	Apple	iPhone 3G	2.2.1	-	•	•	•	•					Pokud není telefonní číslo uloženo jako kontakt se jménem potom je ve volaných, přijatých a zmeškaných hovorech zobrazeno jako: Unknown.	-	-
MT	BenQ Siemens	CX75	9	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	EL71	17	•	•	•	•	•						-	-
MTB	BenQ Siemens	C75										Nemá bluetooth		•	•
MT	BenQ Siemens	M75	12	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	M81	42	•	•	•	•	•						-	-
MTB	BenQ Siemens	C55										Nemá bluetooth		•	•
MTB	BenQ Siemens	M55										Nemá bluetooth		•	•
MT	BenQ Siemens	S55	91	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	S65	50	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	S68	20	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	S75	20	•	•	•	•	•						•	•
MT	BenQ Siemens	SK65	42	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	SL75	20	•	•	•	•	•						-	-
MT	BenQ Siemens	SP65	48	•	•	•	•	•						-	-
MT	Blackberry	7100	4.1.0.23	-	-	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	7290	4.1.0.23	-	-	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	8100	4.2.0.51	-	-	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	8120	4.3.0.14	•	•	•	•	•						-	-
MT	Blackberry	8310	4.2.2.176	-	•	•	•	•						-	-
MT	Blackberry	8700	4.1.0.466	-	•	-	•	•						-	-
MT	Blackberry	8707	4.1.0.351	-	•	-	•	•						-	-
MT	BlackBerry	8800	v4.2.1.1.90	-	•	-	•	•						-	-
MT	BlackBerry	9000	v4.6.0.216	-	•	•	•	•						-	-
MT	Emgeton	Picco	v1.10	-	-	-	•	•					U názvu operátora zobrazen pouze číselný kód.	-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Emgeton	Noble	v140	•	•	•	•	•						-	-
MT	Emgeton	Enzo	v140	•	•	•	•	•						-	-
MT	HTC	Touch Pro	"WM6.1 5.2.19965 ROM 1.90.401.1 WWE"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	Touch Pro 2	"WM 6.5 ROM 1.86.401.1"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	Kaiser (TyTN II)	"WM6.1 5.2.19212 ROM 3.28.405.0 WWE"	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 - kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch Cruise	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 - kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch Diamond	"WM6.1 5.2.19965 ROM 1.93.479.3 WWE"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	Touch Dual	"WM6.1 5.2.19965 ROM 2.09.405.1"	•	•	•	•	•					Pokud mobilní telefon obsahuje operační systém Windows Mobile 6 - kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	Touch HD	"WM6.1 5.2.20757 ROM 1.14.479.3 (25874) WWE"	•	•	•	•	•					Možné problémy se stahováním telefonních kontaktů (odstraněno od KT 22/09, SW 170 a vyšší).	-	-
MT	HTC	S730	WM6 5.2.1622	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	HTC	S740	WM6.1 5.2.20279	•	•	•	•	•						-	-
MT	LG	KB770	KB770_V10c	•	•	•	•	•					Při zobrazení nepřijatého hovoru, který není v telefoním seznamu se číslo zobrazí jako neregistrované.	-	-
MT	LG	KC910	KC910_V10j	•	•	•	•	•					"Při zobrazení nepřijatého hovoru, který není v telefoním seznamu se číslo zobrazí jako neregistrované. Pokud je jméno operátora kratší než pět znaků na Maxi dotu je zobrazeno "" :::: ""."	-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Motorola	E550	R376_06_01_03R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	E1000	U_80.3F.63.00.03P	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	KRZR K1m	R4527_G_08.22.07R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	OMAP 2420	P2S721_U_3452C1_BG_00000fe0	-	-	-	•	•							
MT	Motorola	PEBL V6	R478_G_08.83.76R	-	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	Q9	WM6 CE OS 5.2.979	•	•	•	-	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3	0E.40.3ER	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3i	R479_G_08.B4.34R	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3im	R47A_G_08.D8.85R	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3x	R25221LD_U_85.83	-	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	RAZR V3xx	R26111LD_U_96.66.71R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	RIZR Z3	R452B_G_08.01.02R	•	-	-	•	•						-	-
MT	Motorola	SLVR L6	R3511_G_0A.52.26R	•	-	•	•	•						-	-
MT	Motorola	SLVR L7	R4513_G_08.B7.D	•	-	•	•	•						-	-
MTB	Motorola	V300											Nemá bluetooth	•	•
MTB	Motorola	V400											Nemá bluetooth	•	•
MT	Motorola	V500	G_0B.09.38R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V525	0B.09.38R_V	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V550	R376_G_0E.67.02R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V551	G_08.17.0FR_01	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	V600	08.09.38R_V	•	-	•	•	•						•	•
MT	Motorola	V620	R376_G_0E.67.02R	•	•	-	-	-						•	•
MT	Motorola	V635	R474_G_08.48.24R	•	•	•	•	•						•	•
MT	Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	•	•	•	•	•						-	-
MT	Motorola	Z8	UIQ 3.1_200648 2283C3_I_20070913	-	-	-	-	•						-	-
MT	Nokia	3109c	7.00	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	3110c	5.50	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	3500c	5.51	•	•	•	•	•						-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	5200	5.00	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5300	5.00	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5800 XpressMusic	20.0.012	-	•	•	•	•						-	-
MTB	Nokia	6020										Nemá Bluetooth		•	•
MT	Nokia	6021	3.93	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6110 Nav	3.51	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	6151	3.99	•	•	•	•	•						•	•
MTB	Nokia	6210										Nemá Bluetooth		•	•
MT	Nokia	6210 NAVIGATOR	4.13	•	•	•	•	•						-	-
MTB	Nokia	6220										Nemá Bluetooth		•	•
MT	Nokia	6230	5.24	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6230i	3.80/3.88	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6233	5.43	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6234	5.43	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6280	3.81	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6288	6.10	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6300	5.50	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6303 classic	8.90	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6310	5.24	•	-	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6310i	5.51/5.52/7.00	•	-	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6500 classic	3.21	-	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6500 slide	4.81	-	•	•	•	•						-	-
MTB	Nokia	6610										Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	6610i										Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	7210										Nemá bluetooth		•	•
MTB	Nokia	7250										Nemá bluetooth		•	•



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MTB	Nokia	7250i										Nemá bluetooth		•	•
MT	Nokia	6600	5.53	-	-	-	•	•						•	•
MT	Nokia	6681*	3.10.6	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	6810	3.30	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6820	5.30	•	•	•	•	•						•	•
MT	Nokia	6822	4.46	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7610*	4.0427.0	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	8800	3.28	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8910	3.06	•	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	8910i	3.01	•	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9300*	5.22	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	9300i*	5.50	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	9500	5.22	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	E50*	7.13.00	-	-	-	-	-					Nestabilní bluetooth spojení, občasné odpojování telefonu.	•	•
MT	Nokia	E51-1	300.34.56	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	•	•
MT	Nokia	E51-2	301.34.56	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	•	•
MT	Nokia	E60*	2.0618.06.05	-	-	-	-	-						•	•
MT	Nokia	E61*	3.0633.09.04	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E61i*	3.0633.09.04	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E65	1.0633.18.01	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E66	210.21.007	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	Nokia	E70*	2.0618.07.10	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	E71	200.21.118	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	Nokia	E90-1	300.34.84	•	•	•	•	•					Kontakty jsou zobrazeny ve formátu: Jméno Příjmení	-	-
MT	Nokia	N73*	4.0726.2.0.1	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N76*	20.0.041	-	-	-	-	-						-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	N82	31.0.016	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	N93*	20.0.058	-	-	-	-	-						-	-
MT	Nokia	N95*	31.0.017	-	-	-	•	•						-	-
MT	Nokia	N96	11.018.289.1	-	•	•	-	•						-	-
MT	Palm	Treo 680	v. 3.0D	•	-	•	•	•						-	-
MT	Sagem	527	EVN,PH 35926202259 834697850231401	•	-	-	•	•						-	-
MT	Samsung	M8800	M8800XXHK5	•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	S8300	S8300XXIC2	•	•	-	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-E590	E590XWGF3	•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-J700	J700XDHA3	•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-U600	U600BXXGK2	-	•	•	•	•					Po vypnutí a opětovném zapnutí zapalování je na telefonu zobrazena zpráva: Skoda BT spojení se nezdařilo. Po kliknutí na Ano se telefon připojí k handsfree sadě.	-	-
MT	SonyEricsson	G900	R6J825	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K510i	R4CH003	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K530i	R6BC002	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K550i	R1JD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K600i	R2G001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K610i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K700i	R2AY004	•	•	•	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	K750i	R1AA008	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K770i	R8BA024	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	K800i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K810i	R1KG001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	K850i	R1CA037	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	M600i	R9F011	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P1i	R9G007	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	P910i	R4E006	-	-	-	-	•						-	-
MT	SonyEricsson	P990i	R9F011	•	•	•	•	•						-	-



## UHV High+ / GSM II

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák (bez SOS tl.)	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	SonyEricsson	S500i	R8BA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T610	R6C006	•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T630	R7A001	•	-	-	-	-						•	-
MT	SonyEricsson	T650i	R7AA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	T68i	R2B025	•	-	-	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	W302	R1BB002	•	-	-	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W580i	R6AD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W660i	R6AD001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W770i										Bluetooth netestováno		•	•
MT	SonyEricsson	W800i	R1ED001	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	W810i	R4EA031	•	•	•	•	•						•	•
MT	SonyEricsson	W850i	R1GB001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W880i	R8BA024	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W890i	R1FA035	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W900i	R5BB001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W910i	R1EA030	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	W950i	R9GA001	-	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	Z600	R5B001	•	-	-	-	-						-	-
MT	SonyEricsson	Z610i	R1ED001	•	•	•	•	•						-	-
MT	SonyEricsson	Z710i	R1EF001	•	•	•	•	•						-	-
MT	T-Mobile	G1	1.5	-	-	•	•	•						-	-



## Vysvětlivky:

•	Ano
-	Ne
*	U těchto mobilních telefonů s operačním systémem Symbian je možné do telefonu nainstalovat aplikaci výrobce telefonu, která umožňuje stažení interního telefonního seznamu z telefonu přes Bluetooth. Poskytovaná data instalovanou aplikací nemusí poskytovat všechny potřebné údaje a není možností Škoda Auto toto ovlivnit. Více informací viz. <a href="http://new.skoda-auto.com/CZE/service/documentation/gsm/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx">http://new.skoda-auto.com/CZE/service/documentation/gsm/Pages/GSMIIIsBluetooth.aspx</a>
**	Tyto informace jsou zobrazeny na rádiu Mid nebo navigaci Mid nikoliv na Kombi přístroji
MT	Mobilní telefon
MTB	Mobilní telefon bez bluetooth technologie
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady
KT	Kalendářní týden

## Stručný technický popis jednotky UHV High+ / GSM II :

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Drátové spojení přes držák telefonu (cradle)
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Zobrazení na kombipřístroji (pozor: na kombi přístroji se nezobrazuje jméno operátora ani síla signálu)
- Zobrazení na rádiu Mid nebo navigaci Mid
- Hlasové ovládání



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Benq-Siemens	C81		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	E71		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	EL71		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	M81		•	•	•	•	•						-	-
MT	Benq-Siemens	S68		•	•	•	•	•						-	-
MT	HTC	Touch Diamond	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud je SIM karta zabezpečena pinem nemusí dojít po odpojení mobilního telefonu od výbavy GSMIII/Premium ke zpětnému přihlášení telefonu do GSM sítě operátora (nutný restart telefonu nebo manuální vyhledání GSM sítě v mobilním telefonu). V tomto případě je nutné SIM pin karty deaktivovat.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B" . Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Kaiser (TyTN II)	WM6.1 5.2.19212	•	•	•	•	•					<p>Pokud telefon obsahuje OS Windows Mobile 6 - kontakty se z paměti telefonu nestahují.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B" . Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Touch Cruise	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud telefon obsahuje OS Windows Mobile 6 - kontakty se z paměti telefonu nestahují.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B" . Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	HTC	Touch Dual	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud telefon obsahuje OS Windows Mobile 6 - kontakty se z paměti telefonu nestahují.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Touch HD	WM6.1 5.2.20757	•	•	•	•	•					<p>Pokud je SIM karta zabezpečena pinem nemusí dojít po odpojení mobilního telefonu od výbavy GSMIII/ Premium ke zpětnému přihlášení telefonu do GSM sítě operátora (nutný restart telefonu nebo manuální vyhledání GSM sítě v mobilním telefonu). V tomto případě je nutné SIM pin karty deaktivovat.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	HTC	Touch Pro	WM6.1 5.2.19965	•	•	•	•	•					<p>Pokud je SIM karta zabezpečena pinem nemusí dojít po odpojení mobilního telefonu od výbavy GSMIII/Premium ke zpětnému přihlášení telefonu do GSM sítě operátora (nutný restart telefonu nebo manuální vyhledání GSM sítě v mobilním telefonu). V tomto případě je nutné SIM pin karty deaktivovat.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	Touch Pro 2	WM 6.5, ROM 1.86.401.1	•	•	•	•	•					<p>Pokud je SIM karta zabezpečena pinem nemusí dojít po odpojení mobilního telefonu od výbavy GSMIII/Premium ke zpětnému přihlášení telefonu do GSM sítě operátora (nutný restart telefonu nebo manuální vyhledání GSM sítě v mobilním telefonu). V tomto případě je nutné SIM pin karty deaktivovat.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>		
MT	HTC	S730	WM6 5.2.1622	•	-	•	•	•					<p>Nestahují se kontakty z paměti telefonu, stahují se pouze ze SIM karty.</p> <p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-
MT	HTC	S740	WM6.1 5.2.20279	•	•	•	•	•					<p>Nekompatibilní v případě použití SIM karty mobilního operátora T-Mobile CZ série "#B". Je možná nekompatibilita i s jinými sériemi SIM karet, nutná výměna u operátora.</p>	-	-



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	2630		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	2660		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	2760		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3109 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3110 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3110 Evolve		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3120 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3250 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	3500 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5070		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5200 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5300 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5310 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5500 Sport		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5610 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5700 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	5800 XpressMusic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6021		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6085		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6086		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6103		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6110 Navigator		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6111		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6120 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6121 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6125		•	•	•	•	•						-	-



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	6131		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6151		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6210 Navigator	4.13	•	•	•	•	•							
MT	Nokia	6230 (i)		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6233		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6234		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6267		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6270		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6275i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6280		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6288		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6290		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6300 (i)		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6303	8.90	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6500 Classic		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6500 Luna		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6500 Slide		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6555		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6681		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6708		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6810		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6820		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	6822		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7360		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7370		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7373		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7390		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7500 Prism		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7610		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	7900 Crystal Prism		•	•	•	•	•						-	-



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	7900 Prism		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8600 Luna		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8800 Arte		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8800 Sapphire Arte		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8800 Sirocco		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	8800 Sirocco Gold		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	9300 (i)		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	9500		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E50		•	•	•	•	•					Nestabilní bluetooth spojení - občasné odpojování telefonu.	-	-
MT	Nokia	E51-1		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E51-2		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E60		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E61		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E61i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E66	210.21.007	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E70		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	E90		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N61i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N71		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N73		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N73 Music Edition		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N76		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N77		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N80		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N81		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N81 8GB		•	•	•	•	•						-	-



## UHV Premium / GSM III

Mobilní telefony a multimédia				Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti telefonu	Zobrazení volaných, přijatých a zmeškaných hovorů	Zobrazení jména operátora	Zobrazení síly signálu	A2DP	A5 od měsíce výroby	A05 od měsíce výroby	Poznámka	Zjištěná omezení	Telefonní držák	
Zařízení	Výrobce	Typ	Verze firmware											A5	B6
MT	Nokia	N82		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N90		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N91		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N91 8GB		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N92		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N93		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N93i		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N95		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N95 8GB		•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N96	11.018.289.1	•	•	•	•	•						-	-
MT	Nokia	N97		•	•	•	•	•						-	-
MT	Samsung	SGH-J700		-	-	•	•	•					Nestahují se telefonní kontakty ze SIM karty ani z paměti telefonu.	-	-
MT	Siemens	CX75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	S65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	S75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SK65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SL75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SL75 Esc		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	SP65		•	•	•	•	•						-	-
MT	Siemens	M75		•	•	•	•	•						-	-
MT	Vertu	Ascent		•	•	•	•	•						-	-
MT	Vertu	Ascent Ti		•	•	•	•	•						-	-
MT	Vertu	Constellation		•	•	•	•	•						-	-



## Vysvětlivky:

•	Ano
-	Ne
MT	Mobilní telefon
MM	Mutimedia
BT	Bluetooth
HFP (Hands Free Profile)	Bluetoothový profil pro zajištění telefonní funkcionality hands free sady

## Aktivace rSAP/ režimu vzdálené SIM:

Pro úspěšné spárování mobilního telefonu a jednotky GSMIII/ UHV Premium je obecně nutné v mobilním telefonu aktivovat SIM přístup a také aktivovat viditelnost mobilního telefonu pro ostatní zařízení.

Aktivace režimu vzdálené SIM u některých značek mobilních telefonů:

Nokia: Menu>Připojení>Bluetooth>Režim vzdálené SIM

Windows mobile telefony: Nabídka Start>Nastavení>Připojení>Bluetooth>SIM přístup>BT přístup k SIM kartě

Ostatní: Obecně se nachází v menu Bluetooth

## Stručný technický popis jednotky UHV Premium / GSM III :

Tato HF:

- implementován BT profil rSAP (Remote SIM Access Profile)
- jednotka obsahuje GSM modul, který po spojení s mobilním telefonem (pomocí profilu rSAP) převezme funkci mobilního telefonu a ten se poté odhlásí od telefonní sítě.
- informace (telefonní seznam, přijatá, zmeškaná a volaná čísla) jsou zobrazeny na Maxi DOTu, RNS (Radio Navigační Systém), RCD(Radio,CD)
- pozor: Seznamy volání jsou staženy pouze z mobilních telefonů podporujících BT protokol PBAP.  
Po odpojení mobilního telefonu od UHV Premium nedochází k aktualizaci seznamu volání v mobilním telefonu.  
Mobilní telefony Nokia, operační systém SYMBIAN S60 - telefonní seznam s více jak 1000 kontakty není zobrazen na Maxi DOTu resp. na RNS/RCD (dostupné od KT 22/09)"