



UHV Premium UMTS

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Zjištěná omezení
			Spojení pomocí handsfree profilu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (HFP)	Spojení pomocí režimu vzdálené SIM	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (rSAP)	Zobrazení síly signálu a operátora	Bluetooth audio (A2DP)	Telekonference	
Apple	iPhone 3GS, 16Gb	3.1.2003	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	•	rSAP profil není tímto telefonem podporován. Autorizace není na telefonu nastavitelná. Přístup do telefonního seznamu na SIM není možný. Je zde možnost zkopírovat telefonní kontakty ze SIM do paměti telefonu.
Apple	iPhone 3GS, 32Gb	4.0 (8A293)		-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Po přijetí hovoru na telefonu nedojde k přenesení hovoru do HFP sady.
Apple	iPhone 3GS, 32Gb	3.1.3 (7E18)	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Nepodporuje rSAP profil, spojení je možné pouze přes HFP profil. Nedochozí k automatické aktualizaci kontaktů. Po přijetí hovoru na telefonu nedojde k přenesení hovoru do HFP sady.
HTC	HD2	1.66.479.2 (76641) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	Telefon nelze spojit jako přehrávač.
HTC	HD mini	5.2.23103	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	Při spojení přes rSAP profil je nefunkční audiostreaming. V případě spojení telefonu s UHV sadou přes HFP profil, je nefunkční volba přepínání a ukončení hovorů při konferenci. Po spárování problémy s automatickým spojením. Chyba při připojování telefonu do mobilní sítě v případě aktivovaného PINu u SIM karty. Nė vždy se přihlášení podaří. Telefon nelze spojit jako přehrávač.
HTC	S521 Snap	2.03.407.2	•	-	•	•	*	•	•	•	•	-	-	Autorizace není na telefonu nastavitelná. Občasné problémy se spárováním.
HTC	Touch Diamond 2	2.53.479.3 (76952) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Pokud je v telefonu aktivována SIM karta s PINem, tak se po odpojení telefon nepřihlásí do sítě. V případě spojení telefonu s UHV sadou přes HFP profil, je nefunkční volba přepínání a ukončení hovorů při konferenci. Problémy se spárováním.
HTC	Touch Pro 2	1.86.401.1 (67102) WWE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	"Chyba při připojování telefonu do mobilní sítě. Nė vždy se přihlášení podaří. Jakmile je telefon zamčen a v úsporné režimu, tak se automaticky nespojí s UHV jednotkou přes rSAP profil. Chyba s SMS (někdy se nezobrazují)."
Nokia	2323c	V 09.55	*	*	*	*	•	•	•	•	•	-	•	Když je telefon spojený s UHV sadou a na přístroji se vypne Bluetooth, telefon se nepřihlásí do GSM sítě. rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	3109 classic	V 07.21	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	5310 XpressMusic	V 10.10	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	5730 XpressMusic	100.48.122	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	6234	V 05,60	*	*	*	*	•	•	-	-	-	-	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	6303 Classic	V 10.10	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	6303i classic	V 06.61	*	*	*	*	•	•	•	•	•	-	•	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat. Pokud uživatel vstoupí do auta s aktivním hovorem, po jedné minutě je hovor přepnut do reproduktorů v autě.
Nokia	6303i classic	V 07.10	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat. Pokud uživatel vstoupí do auta s aktivním hovorem, po jedné minutě je hovor přepnut do reproduktorů v autě.
Nokia	6600i slide	V 36.16	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.



UHV Premium UMTS

Výrobce telefonu	Model telefonu	Verze firmware	HFP				rSAP				HFP + rSAP			Zjištěná omezení
			Spojení pomocí handsfree profilu	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (HFP)	Spojení pomocí režimu vzdálené SIM	Vyčítání telefonních kontaktů ze SIM	Vyčítání telefonních kontaktů z paměti	Stážení seznamu volání (rSAP)	Zobrazení síly signálu a operátora	Bluetooth audio (A2DP)	Telekonference	
Nokia	6700 classic	V 10.50	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	6710 Navigator	031.022.02.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	6720 classic	013.009.212.02	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	7230	V 06.90	*	*	*	*	•	•	•	•	-	•	-	rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat. Pokud uživatel vstoupí do auta s aktivním hovorem, po jedné minutě je hovor přepnut do reproduktorů v autě. rSAP profil nelze na telefonu deaktivovat.
Nokia	C5	031.022	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Nelze spárovat z telefonu.
Nokia	E51	411.34.001	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	
Nokia	E52	031.012.01.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	E55	033.002.28.01	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	E72	021.024.04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	N97 32 GB	V 21.0.045	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nokia	N900 32 GB	V 3.2010.02-8	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	rSAP profil není tímto telefonem podporován.
Nokia	X6	V 11.0.077	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	Po rSAP spojení není možný přístup ke kontaktům na SIM kartě. Pro přístup ke kontaktům na SIM kartě musí být telefon restartován.
RIM	BlackBerry 8900	v4.6.1.310	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Telefon spojený přes rSAP profil nelze ovládat.
RIM	BlackBerry 9000 Bold	v5.0.0.592	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Telefon spojený přes rSAP profil nelze ovládat.
RIM	BlackBerry 9700 Bold	v5.0.0.586	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Telefon spojený přes rSAP profil nelze ovládat.
Samsung	I8510 INNOV8	I8510L08DBTHHc	•	-	•	•	*	•	•	•	•	•	•	Občasné problémy se spárováním.
Sony Ericsson	U5_Vivaz	1224-3329/R2B005	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	rSAP profil není tímto telefonem podporován
Sony Ericsson	U10i Aino	R7AA071 091124 1650 1223-3004	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	rSAP profil není tímto telefonem podporován. Autorizace má pouze vliv na stahování telefonních kontaktů. Celý telefonní seznam není přenesen do HF.



Vysvětlivky:

•	Podporovaný
-	Nepodporovaný
*	Omezená funkcionlita (popis ve sloupci "zjištěná omezení")

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - "Audiostreaming" přehrávání audia

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) - vzdálené ovládání audia

HFP (Hands Free Profile) - profil pro komunikaci telefonu s HF sadami

rSAP (Remote Sim Access Profile) - režim vzdálené SIM

Stručný technický popis jednotky UHV Premium UMTS:

- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu HFP 1.5
- Bezdrátové spojení s mobilním telefonem pomocí Bluetooth profilu rSAP
- Stažení telefonního seznamu a seznamů volání, implementován profil PBAP (Phone Book Access Profile) pro stahování telefonních kontaktů
- Bluetooth Audiostreaming pomocí profilu A2DP
- Připojení k internetu pomocí technologie GPRS, EDGE, UMTS
- Zobrazování informací na kombipřístroji
- Zobrazování, tvorba a odeslání SMS zpráv
- Rozsáhlé hlasové ovládání ASR, včetně hlas. vytáčení telefonních kontaktů (Automatic Speech Recognition) - rozpoznání mluveného slova
- Podpora AVRCP pro ovládání multimédií (dosud není implementováno - SOP 45/10)
- Zákazník má možnost provést update SW v jednotce (podpora kompatibility s novými telefony)



HFP profil

U telefonů jsou vyzkoušené následující funkce:

- 1) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení
- 2) zobrazení síly signálu, jména operátora
- 3) stažení telefonního seznamu (SIM, telefon), stažení callstack, aktualizace
- 4) odchozí hovory (vytvoření - na kombi přístroji (KI), na radionavigačním systému (RNS), pomocí hlasového ovládání: a) vytočení čísla
b) vybrání záznamu ze seznamu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 5) příchozí hovory (přijmutí, odmítnutí: a) na KI
b) na RNS
c) na telefonu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 6) vytvořit hovory, konferenci, odmítnout, podržet, privátní režim, přijmutí na telefonu
- 7) během hovoru (připojit, odpojit telefon od jednotky, podržet hovor, privátní režim, DTMF)
- 8) při zamčeném telefonu a v úsporném režimu spojit a odpojit s jednotkou
- 9) audio streaming (přenos hudby, ovládání)

rSAP profil

U telefonů jsou vyzkoušené následující funkce:

- 1) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení SIM bez aktivace PIN)
- 2) vyhledání a spárování, odpojení a zpětné připojení SIM s aktivací PIN)
- 3) zobrazení síly signálu, jména operátora
- 4) stažení telefonního seznamu (SIM, telefon), stažení callstack, aktualizace
- 5) odchozí hovory (vytvoření - na kombi přístroji (KI), na radionavigačním systému (RNS), pomocí hlasového ovládání: a) vytočení čísla
b) vybrání záznamu ze seznamu zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 6) příchozí hovory (přijmutí, odmítnutí, zobrazení jména, čísla na KI a RNS)
- 7) vytvořit hovory, konferenci, odmítnout, podržet, privátní režim, přijmutí na telefonu
- 8) během hovoru (připojit, odpojit telefon od jednotky, podržet hovor, privátní režim, DTMF)
- 9) SMS (přijetí - prohlédnout, přečíst, vytvořit, kopírovat na SIM)
- 10) při zamčeném telefonu a v úsporném režimu spojit a odpojit s jednotkou a sledování přihlášení telefonu do sítě operátora
- 11) audio streaming (přenos hudby, ovládání)